

**Luxcontrol**

ASBL

Membre du CEOC / Confédération Européenne des Organismes de Contrôle

<b>Prüfbericht N°:</b>	<b>LEV-361414/16</b>
<i>U. Auftrag N°:</i>	23602613
<i>U. Kunde N°:</i>	5306876
<i>Inspektor:</i>	Bernard Marc
<i>Prüfdatum:</i>	29/08/2016
<i>Berichtsdatum:</i>	26/09/2016
Seite 1 von 2	FORM EP201

**FORUM POUR L'EMPLOI asbl**  
**À l'attention de M. Mainz Paul****20, route d'Ettelbrück**  
**L-9230 Diekirch****Prüfbericht****1. Allgemeine Angaben zum Prüfobjekt:**

*Eigentümer:* Commune de Heiderscheid  
*Auftraggeber:* Forum pour l'Emploi  
*Betreiber:* Forum pour l'Emploi  
*Installateur:* Faszinatour gmbH  
*Betriebsgenehmigung:* 3A/2012/5409/135  
*Prüfart:* Adventure Park - Camping Fuussekaul in Heiderscheid

**2. Technische Angaben zum Prüfobjekt:**

*Bezeichnung:* Hochseilgarten junior  
*Hersteller:* Faszinatour GmbH  
*Typ:* HSGJ-2008  
*Fabriknummer:* /  
*Interne Kennz.:* /  
*Baujahr:* 2008

**3. Prüfgrundlagen:** ITM-SST 10001, EN 15567;ERCA-Richtlinien**4. Leistungsabgrenzung:**

Visuelle Überprüfung  
 Sichtprüfung des Zustandes aller zugänglichen Bauteile  
 Geprüfte Bestandteile:

- Plattform auf 6 Pfosten für max. 20 Personen
- Standplattformen an Enden bestimmter Übungen (insgesamt 5)
- Beam
- Flea Jump
- Pulley Walk
- Swinging Beams
- Tremor Bridge
- Burma Bridge
- Cable Walk
- Wild Whoosy
- Platform Swing
- 2 Aufstiege (jeweils am Stamm)
- Kletterwand an Plattform
- separat zu bedienende Station (Pamper Pole)
- Abspannseile
- Deep Buckets

**5. Schlussfolgerung:**

Die Anlage kann in Betrieb bleiben.

Der Prüfer

**LC Luxcontrol asbl**Pour le Directeur  
Serge Simon  
Directeur technique**6. Visum der Gewerbeaufsicht (Inspection du Travail et des Mines):**

Datum:

Unterschrift:

**7. Verteilung:**

1xAuftraggeber; 1xITM

Dieser Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle und des Auftraggebers nicht auszugsweise reproduziert werden.



<b>Prüfbericht N°:</b>	<b>LEV-361414/16</b>
<i>Inspektor:</i>	Bernard Marc
<i>Prüfdatum:</i>	29/08/2016
<i>Berichtsdatum:</i>	26/09/2016
Seite 2 von 2	FORM EP201

## 8. Bemerkungen:

### Fristen:

8.1	Die Verpressung der Abspannung der Übung Flea Jump ist beschädigt.	/
-----	--	---

Die Beanstandungen mit einer Instandsetzungsfrist von 0 Tagen (0 j.) erlauben den Betrieb der Anlage nicht. Die Beanstandungen mit einer Instandsetzungsfrist "R" oder "N", müssen kurzfristig in Stand gesetzt werden, und obliegen einer Nachprüfung.  
 Die Beanstandungen ohne Instandsetzungsfrist müssen kurzfristig in Stand gesetzt werden. Das Beheben der Mängel wird bei der folgenden wiederkehrenden Prüfung geprüft.  
 Es obliegt der Verantwortung des Betreibers darauf zu achten daß: 1) die Beanstandungen in den angegebenen Fristen in Stand gesetzt werden, und 2) daß die Prüfstelle zur Nachprüfung gerufen wird, falls dies gefordert wird.

## 7. Verteilung:

1xAuftraggeber; 1xITM

Dieser Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle und des Auftraggebers nicht auszugsweise reproduziert werden.