



Luxcontrol

ASBL

Membre du CEOC / Confédération Européenne des Organismes de Contrôle

FORUM POUR L'EMPLOI asbl
À l'attention de M. Mainz Paul

20, route d'Ettelbrück
L-9230 Diekirch

Prüfbericht N°:	LEV-350737/16
<i>U. Auftrag N°:</i>	23602613
<i>U. Kunde N°:</i>	5306876
<i>Inspektor:</i>	Bernard Marc
<i>Prüfdatum:</i>	04/05/2016
<i>Berichtsdatum:</i>	19/05/2016
Seite 1 von 2	FORM SM201

Prüfbericht

1. Allgemeine Angaben zum Prüfobjekt:

Eigentümer: Forum pour l'Emploi
Auftraggeber: Forum pour l'Emploi
Betreiber: Forum pour l'Emploi
Installateur: Forum pour l'Emploi
Betriebsgenehmigung: 3A/2012/5409/135
Prüfart: Ecole de ~~Bridel~~ **Reisdorf**

2. Technische Angaben zum Prüfobjekt:

Bezeichnung: Mobiler Hochseilgarten
Hersteller: Camco
Typ: Kübi
Fabriknummer: /
Interne Kennz.: /
Baujahr: 2004

3. Prüfgrundlagen:

 ITM-SST 10001; ITM SST 1407.3; EN 15567; ERCA- Richtlinien;

4. Leistungsabgrenzung:

Visuelle Überprüfung
 Sichtprüfung des Zustandes aller zugänglichen Bauteile
 Geprüfte Bestandteile:
 Multitraversen, Gabelverbindungen, Laufschlitten, Eckwürfe
 Traversenelemente inkl. Bodenplatten; Bolzen, Splinte; Montageböcke
 - Übungen am mobilen Seilgarten:
 Kletterschlange inkl. Klettergriffe, Schraubglieder/ Modul Kletterwand inkl. Griffe und Schrauben/ Riesenleiter
 inkl. Ketten, Schraubglieder & Joker-Seil/ Pamper Pole mit Auslegern/ Tintin-Rakete inkl. Verschraubungsschutz
 Swinging Steps inkl. Teamseile/ Swinging Tree inkl. Teamseile/ Swinging Sticks inkl. Teamseile/ Swinging Net
 inkl. Teamseile/ Swinging Rectangle/ Swinging Ropes/ Swinging Ladder inkl. Teamseile/ Strickleiter zum
 Aufstieg

5. Schlussfolgerung:

Die Anlage kann in Betrieb bleiben.

Der Prüfer

LC Luxcontrol asbl

Für den Direktor

Serge SIMON
 Directeur Technique
 Tél.: 54 70 51-275

6. Visum der Gewerbeaufsicht (Inspection du Travail et des Mines):

Datum:

Unterschrift:

7. Verteilung:

1xAuftraggeber; 1xITM
 Dieser Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle und des Auftraggebers nicht auszugsweise reproduziert werden.

LC - asbl 05/15





Prüfbericht N°:	LEV-350737/16
<i>Inspektor:</i>	Bernard Marc
<i>Prüfdatum:</i>	04/05/2016
<i>Berichtsdatum:</i>	19/05/2016
Seite 2 von 2	FORM SM201

8. Bemerkungen:

Fristen:

8.1	Keine Beanstandungen	Entfällt
	Bemerkung: Überprüfung der Laufschlitten: N°2226-N°2235 & N°2237-N°2238.	/

Die Beanstandungen mit einer Instandsetzungsfrist von 0 Tagen (0 j.) erlauben den Betrieb der Anlage nicht. Die Beanstandungen mit einer Instandsetzungsfrist "R" oder "N", müssen kurzfristig in Stand gesetzt werden, und obliegen einer Nachprüfung. Die Beanstandungen ohne Instandsetzungsfrist müssen kurzfristig in Stand gesetzt werden. Das Beheben der Mängel wird bei der folgenden wiederkehrenden Prüfung geprüft. Es obliegt der Verantwortung des Betreibers darauf zu achten daß: 1) die Beanstandungen in den angegebenen Fristen in Stand gesetzt werden, und 2) daß die Prüfstelle zur Nachprüfung gerufen wird, falls dies gefordert wird.

7. Verteilung:

1xAuftraggeber ; 1xITM

Dieser Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle und des Auftraggebers nicht auszugsweise reproduziert werden.